

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уфа

(место составления)

“ 25 ” ноября 20 20 г.

(дата составления)

10 час. 00 мин.

(время составления)

Предписание № 592/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полилингвальная многопрофильная Школа №44» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
ИНН 0278049087

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору от 12.10.2020 г. № 592, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 438 введен особый режим проведения проверок в 2020 году, в том числе в отношении плановых проверок, которые должны проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио или видеосвязи.

Мною, государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Ибрагимовым Булатом Гамилевичем, «13» ноября 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу г. Уфа, ул. Ленина, 67, здание ПЧ-2 каб. № 305, были изучены представленные документы и фото-видеоматериалы по плановой проверке в отношении объекта защиты: комплекс зданий и сооружений, используемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Полилингвальная многопрофильная Школа №44» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 171,

(наименование органа ГПН) (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

проверка прошла дистанционно, документы и фотоматериалы для проведения проверки представил Директор МБОУ «Полилингвальная многопрофильная Школа №44» Батыршин Азат Рафаилович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В актовом зале над дверью эвакуационного выхода, ведущая на лестницу 3-го типа отсутствует световой оповещатель "Выход"	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.11.2021 г.	
2.	На первом этаже левого	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы	01.11.2021 г.	

	крыла, над дверью эвакуационного выхода отсутствует световой оповещатель "Выход"	противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
3.	На 1-м этаже правого крыла 1-го корпуса, световой указатель «Выход» установлен не над дверью эвакуационного выхода.	п. 3.11. НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2021 г.	
4.	На 1-м этаже левого крыла 3-го корпуса, световой указатель «Выход» установлен не над дверью эвакуационного выхода.	п. 3.11. НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2021 г.	
5.	Расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей менее 150 мм. (частично)	п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2021 г.	
6.	Система вентиляции не заблокирована с автоматической пожарной сигнализацией. (подтверждающие документы не представлены)	пункт 49 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., пункт 1.1.8 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»	01.11.2021 г.	
7.	Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа. То есть данные двери имеют запирающие устройства, предполагающее использование ключа как снаружи, так и изнутри. Наличие	п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012»	01.11.2021 г.	

	замочных скважин не исключает возможности их запираения на ключ.			
8.	Дверь библиотеки начальных классов не имеет требуемого предела огнестойкости.	ч. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2021 г.	
9.	В межэтажных коридорах здания, на путях эвакуации людей установлены диваны.	подпункт «б» пункта 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012»	01.11.2021 г.	
10.	Расстояние от оконных проемов до лестниц 3-го типа менее 1 м. (эвакуационные выходы, ведущие на лестницу 3-го типа из помещений актового зала, столовая, зал хореографии, тренажерный зал)	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 6.30* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	01.11.2021 г.	
11.	На 2 корпусе, перед лестницей для сообщения цокольного этажа с первым этажом предусмотрен тамбур-шлюз без подпора воздуха при пожаре.	ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 7.23* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением N 1)	01.11.2021 г.	
12.	При изучении представленной проектной документации установлено, что в нарушение установленных требований, кабельные линии и электропроводка (включая шлейфы) системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о	- часть 2 статьи 82, часть 2 статьи 103, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - пункты 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 115.	01.11.2021 г.	

	<p>пожаре и управления эвакуацией людей в здании выполнены при помощи кабельных изделий типа исполнения КПСЭнг(А)-FRLS, вместо требуемого типа исполнения кабельных изделий - нг(А)-FRHF.</p> <p>При этом объект защиты представляет собой место массового пребывания людей, поскольку в нём одновременно могут пребывать более 50 человек.</p>	<p>- таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012г. № 41).</p>		
13.	<p>Не представлены документы, подтверждающие соответствие аварийного освещения эвакуационных путей и выходов I-ой категории надёжности энергоснабжения от двух независимых источников электроэнергии с автоматическим переключением с основного источника на резервный.</p>	<p>п.п. 4 ч. 1 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 4.1, 4.3 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	01.11.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Ибрагимов Б.Г.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 25 ” ноября 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ 25 ” ноября 20 20 г.

Ибрагимов Б.Г.
(должность, фамилия, инициалы)



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.